

Lima, 18 de Septiembre del 2023

OFICIO N° D000018-2023-MIDIS/PNPAIS-UTAMAZONAS

Señor (a):

OSCAR MEZA GRANDA

Responsable Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Amazonas-Condorcanqui

Presente.-

Asunto : Resultados de Verificación de las Alertas de 056, 057,058 CASOS.

Referencia : OFICIO N° 0045-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle un cordial saludo; asimismo según documento de la referencia, hacer de su conocimiento, que se realizó la verificación de la alerta de los casos por el CTVC, dando como resultado lo siguiente:

CASO N° 056-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI. TAMBO PAMPA ENTSA


1. TAMBO MEDIO DE TRANSPORTE NO ESTA OPERATIVO/ESTA EN MAL ESTADO

Al respecto se manifiesta que se ha hecho los requerimientos a sede central, estando en proceso de contratación de un proveedor que brindara los servicios de mantenimiento/reparación del peque asignado al tambo.

Se prevé que en los meses siguientes esta movilidad estará operativa

2. SERVICIOS HIGIENICOS ESTAN SUCIOS/DESORDENADOS/EN MAL ESTADO

Se han tomado las medidas correctivas a fin de garantizar que los SSHH se encuentren en buen estado y limpios, se coordinó con el gestor que realice un mayor seguimiento al custodio.



Av. Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes N° 3245 - Piso 4 (Ex. Paseo de la República), San Isidro – Lima
Central telefónica: (51-1) 390-6630 | www.gob.pe/pais



3. TAMBO CUENTA CON PUERTAS, VENTANAS EN MAL ESTADO

Debe resaltarse que tanto las puertas y ventanas no están en mal estado de conservación, lo que está en mal estado son las mallas mosquiteras que con el tiempo se han deteriorado por el tiempo y la situación climática.

Cabe señalar en honor a la verdad que una chapa tipo pomo se ha deteriorado,

Esta situación se ha hecho de conocimiento a la sed central a través de la ficha de mantenimiento estando a la espera del financiamiento



CASO N° 057-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI. TAMBO DE SOLEDAD

1.- TAMBO CUENTA CON PUERTAS, VENTANAS EN MAL ESTADO

Debe resaltarse que tanto las puertas y ventanas no están en mal estado de conservación, lo que está en mal estado son las mallas mosquiteras que con el tiempo se han deteriorado por el tiempo y la situación climática. Esta situación se ha hecho de conocimiento a la sede central a través de las fichas de mantenimiento.

Se está a la espera de los desembolsos para la realización de los mantenimientos





2.- TAMBO NO CUENTA CON MEDIO DE TRANSPORTE ASIGNADO.

Se manifiesta que se nos ha informado por medio del programa PAIS, que la movilidad fluvial (bote deslizador) que formaba parte del expediente técnico no se va realizar la comprar. Se ha previsto la redistribución de los deslizadores existentes en el programa

3.- AREAS VERDES DE TAMBO NO RECIBE MANTENIMIENTO

En este punto se puede manifestar que si se realiza el mantenimiento correspondiente cada mes y medio, se viene conservando el grass natural para obtener de manera permanente las áreas verdes y darle una buena vista decorativa a nuestra Institución, se realiza la poda y descolmatación de las mismas, para darle un ambiente seguro y libre de roedores y animales.

Es necesaria indicar que el tambo se encuentra en una zona donde la vegetación crece continuamente, realizando su poda cada mes por razones de personal y presupuesto.



4.- TAMBO CUENTA CON PAREDES, TECHOS, PISOS EN MAL ESTADO.

Referente a este punto, cabe resaltar que las paredes no se encuentran en mal estado, lo que falta es el repintado que por efectos de la lluvia constante en la zona esta se despinta frecuentemente. Referente al techo se ha originado desprendimientos de ciertas partes focalizadas, ello debido a que los murciélagos buscan coberturas bajo techo originando estos agujeros. Se ha elaborado la ficha de mantenimiento haciendo de conocimiento a la sede central.



5.- CERCO PERIMERICO DE TAMBO EN MAL ESTADO/NO PRESTA SEGURIDAD.

SE ha elaborado la ficha de mantenimiento a fin de reemplazar el cerco perimétrico, cabe señalar que la zona es húmeda por las constantes lluvias lo que origina

CASO N° 058-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI. DOS DE MAYO

1. TAMBO CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS EN MAL ESTADO.

Debe resaltarse que tanto las puertas y ventanas no están en mal estado de conservación, lo que está en mal estado son las mallas mosquiteras que con el tiempo se han deteriorado por el tiempo y la situación climática. Esta situación se ha hecho de conocimiento a la sede central a través de las fichas de mantenimiento-

TAMBO NO CUENTA CON MEDIO DE TRANSPORTE ASIGNADO.

Ante ello se manifiesta que anteriormente se ha informado al programa PAIS a través de la ficha de mantenimiento del año 2022, para las acciones correspondientes.

3.- AREAS VERDES DE TAMBO NO RECIBEN MANTENIMIENTO



Ante ello se manifiesta que se ha corregido el hallazgo a la fecha se ha realizado la limpieza del perímetro eliminando la maleza, cabe señalar que esta actividad se realiza cada mes, por estar ubicado el tambo en una zona húmeda, el crecimiento de la maleza es constante.



4.- TAMBO NO CUENTA CON CERCO PERIMETRICO

Esta situación se ha contemplado en la ficha de mantenimiento, se está priorizando fundamentalmente los servicios básicos del tambo.

5.- LAPTOPS NO ESTAN OPERATIVOS/ESTAN EN MAL ESTADO

Se programo con la sede central la visita de un ingeniero del área de UTI a fin de que los días 26 al 29 visite la unidad y brinde mantenimiento a los equipos informáticos

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

JOSE GREGORIO ARICA NECIOSUP
COORDINADOR
UNIDAD TERRITORIAL DE AMAZONAS

JAN/jmr
cc.:

Exp. N°: UTAMAZ20230000268

