



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas
de Acción para la Inclusión Social
PAIS



Firmado digitalmente por TOVAR
HERRERA Nancy Rosario FAU
20601993181 soft
Cargo: Coordinador
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.05.2023 12:49:10 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 10 de Mayo del 2023

OFICIO N° D000080-2023-MIDIS/PNPAIS-UTJUNIN

Señora:
JESSICA ROJAS DOMÍNGUEZ
Responsable Regional-CTVC-Junín

Presente.-

Asunto : Se comunica resultado sobre ALERTA Tres (03) CASO(S) - CTVC.
Referencia : OFICIO N° D045-2023-MIDIS/PNPAIS-CTVC/JUNÍN

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social" – PAIS – Unidad Territorial Junín.

De acuerdo al oficio de la referencia donde producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, se nos hizo llegar los siguientes casos:

- CASO N° 003-2023-CTVC/JUN- Tambo Layan Pata
- CASO N° 004-2023-CTVC/JUN- Tambo Raquina
- CASO N° 005-2023-CTVC/JUN- Tambo Barrio Rio Molino.

En respuesta a ello; se muestra el siguiente cuadro con la toma de acciones a las observaciones surgidas en cada Tambo:

ITEM	OBSERVACIONES CTVC	ACCIONES (1)	ACCIONES (2)
	<u>TAMBO BARRIO RIO MOLINO</u>		
1	EXTERIORES DE TAMBO PRESENTA DETERIORO	Se informó mediante Formato UPS-FMANT-01- ficha de reporte de estado de infraestructura 2022.	El mantenimiento de infraestructura de los Tambos se realiza de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y mediante un plan de mantenimiento elaborado y validado por el área de UPS del Programa. Para el presente año 2023 se priorizaron otros Tambos que tienen mayor urgencia, estando considerado este Tambo para el próximo año. Sin embargo; atenciones urgentes que pudiera necesitar siempre y cuando afectaría el normal desarrollo de servicios a la población serán atendidas mediante caja chica.
2	EXTINTOR NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE		Durante la visita de la CTVC, la UT Junín se encontraba en pleno proceso de recargas de extintores. Se adjunta certificado de operatividad vigente.

Av. Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes N° 3245 - Piso 4 (Ex. Paseo de la República), San Isidro – Lima
Central telefónica: (51-1) 390-6630 | www.gob.pe/pais



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional PAIS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: <https://sgd.pais.gob.pe:8181/validadorDocumental> Clave: QQH8EQR



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

3	MEDIO DE TRANSPORTE NO ESTA OPERATIVO/ESTA EN MAL ESTADO		La motocicleta asignada a este Tambo tiene mas de 10 años debido a ello la sede central programa su revisión para proceder con su baja y gestionar la compra de una unidad nueva. Teniendo en cuenta que es una unidad antigua sufre de constantes necesidades de cambio y/o reparaciones; acciones que son atendidas dentro de la brevedad posible por nuestra caja chica a fin de que siga operativa.
4	SALA DE USOS MULTIPLES NO TIENE LETRERO DE AFORO MAXIMO PERMITIDO		Se viene gestionando la implementación del aforo máximo de material acrílico.
5	TAMBO CUENTA CON PAREDES, TECHOS, PISOS EN MAL ESTADO	Se informó mediante Formato UPS-FMANT-01- ficha de reporte de estado de infraestructura 2022.	El mantenimiento de infraestructura de los Tambos se realiza de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y mediante un plan de mantenimiento elaborado y validado por el área de UPS del Programa. Para el presente año 2023 se priorizaron otros Tambos que tienen mayor urgencia, estando considerado este Tambo para el próximo año. Sin embargo; atenciones urgentes que pudiera necesitar siempre y cuando afectaría el normal desarrollo de servicios a la población serán atendidas mediante caja chica.
6	TAMBO CUENTA CON TANQUE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO EN MAL ESTADO	Se informó mediante Formato UPS-FMANT-01- ficha de reporte de estado de infraestructura 2022.	El mantenimiento de infraestructura de los Tambos se realiza de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y mediante un plan de mantenimiento elaborado y validado por el área de UPS del Programa. Para el presente año 2023 se priorizaron otros Tambos que tienen mayor urgencia, estando considerado este Tambo para el próximo año. Sin embargo; atenciones urgentes que pudiera necesitar siempre y cuando afectaría el normal desarrollo de servicios a la población serán atendidas mediante caja chica.
7	TAMBO CUENTA CON LUCES DE EMERGENCIA EN MAL ESTADO (MALOGRADAS).		Se viene gestionando la compra la cual ya se tiene aprobada por el área correspondiente.
	<u>TAMBO RAQUINA</u>		
1	CERCO PERIMETRICO DE TAMBO EN MAL ESTADO/NO PRESTA SEGURIDAD	Se informó mediante Formato UPS-FMANT-01- ficha de reporte de estado de infraestructura 2022.	El mantenimiento de infraestructura de los Tambos se realiza de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y mediante un plan de mantenimiento elaborado y validado por el área de UPS del Programa. Para el presente año 2023 se priorizaron otros Tambos que tienen mayor urgencia, estando considerado este Tambo para el próximo año. Sin embargo; atenciones urgentes que pudiera necesitar siempre y cuando afectaría el normal desarrollo de servicios a la población serán atendidas mediante caja chica.

Av. Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes N° 3245 - Piso 4 (Ex. Paseo de la República), San Isidro – Lima
Central telefónica: (51-1) 390-6630 | www.gob.pe/pais



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional PAIS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: <https://sgd.pais.gob.pe:8181/validadorDocumental> Clave: QQH8EQR



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2	EL TAMBO NO CUENTA CON EQUIPAMIENTO EN AUDIO Y VIDEO.		El Tambo cuenta con el equipo asignado al momento de su recepción. La observación de la CTVC, corresponde a esos equipos, son lo que se asignan a los últimos Tambos recepcionados.
3	EXTINTOR NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE		Durante la visita de la CTVC, la UT Junín se encontraba en pleno proceso de recargas de extintores. Se adjunta certificado de operatividad vigente.
4	TAMBO NO CUENTA CON MEDIO DE TRANSPORTES ASIGNADO		El Tambo tiene asignado un unidad motorizada la cual se encuentra en trámites legales para la obtención de su tarjeta de propiedad que lamentablemente toma su tiempo. Por otro lado por disposición y seguridad del Gestor está prohibido el uso de unidades móviles que no tengan documentación en regla siendo este el caso.
5	PERSONAL DE TAMBO NO CUMPLE SUS FUNCIONES		Las labores del Gestor son de mayor tiempo en campo, motivo por el cual su estancia en el Tambo no es de forma permanente ya que se moviliza de acuerdo a sus programaciones.
<u>TAMBO LAYAN PATA</u>			
1	TAMBO CUENTA CON PAREDES, TECHOS, PISOS EN MAL ESTADO	Se informó mediante Formato UPS-FMANT-01- ficha de reporte de estado de infraestructura 2022..	El mantenimiento de infraestructura de los Tambos se realiza de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y mediante un plan de mantenimiento elaborado y validado por el área de UPS del Programa. Para el presente año 2023 se tiene priorizado este Tambo.
2	CERCO PERIMETRICO DE TAMBO EN MAL ESTADO/NO PRESTA SEGURIDAD	Se informó mediante Formato UPS-FMANT-01- ficha de reporte de estado de infraestructura 2022.	El mantenimiento de infraestructura de los Tambos se realiza de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y mediante un plan de mantenimiento elaborado y validado por el área de UPS del Programa. Para el presente año 2023 se priorizaron otros Tambos que tienen mayor urgencia, estando considerado este Tambo para el próximo año. Sin embargo; atenciones urgentes que pudiera necesitar siempre y cuando afectaría el normal desarrollo de servicios a la población serán atendidas mediante caja chica.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
NANCY ROSARIO TOVAR HERRERA
COORDINADOR
UNIDAD TERRITORIAL DE JUNIN

NTH/lcb
cc.:
Exp. N°: 2023-0002155

Av. Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes N° 3245 - Piso 4 (Ex. Paseo de la República), San Isidro – Lima
Central telefónica: (51-1) 390-6630 | www.gob.pe/pais



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional PAIS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url: <https://sgd.pais.gob.pe:8181/validadorDocumental> Clave: QQH8EQR



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024